



AY 安装教程


1. 确保您的网卡是 8125 网卡



右键此电脑-点击管理

查看网卡是否为8125






如果不显示网卡实际型号，按照以下步骤来看



右键网卡-属性



点击详细信息-属性-硬件ID


此时就可以看到，硬件 ID 是 8125，如果没有 8125 等字样，那就不是

2. 安装双转驱动

- > 通用串行总线控制器
- ▼ 网络适配器
 - Bluetooth Device (Personal Area Network)
 - Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V #2
 - Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz #2
 - Realtek RTL8125 2.5GbE Family Controller #1
 - TAP-Windows Adapter V9
 - TAP-Windows Adapter V9 #2
 - VMware Virtual Ethernet Adapter #1
 - VMware Virtual Ethernet Adapter #2
- > 系统设备
- > 显示适配器
- > 音频处理对象(APO)
- > 音频输入和输出



右键网卡-属性



你要如何搜索驱动程序?

→ 自动搜索驱动程序(S)
Windows 将在你的计算机中搜索最佳可用驱动程序，并将其安装到你的设备上。

→ 浏览我的电脑以查找驱动程序(R)
手动查找并安装驱动程序。

取消

选择第二个-浏览我的电脑已查看驱动程序

×

浏览计算机上的驱动程序

在以下位置搜索驱动程序:

KOK\DESKTOP\ASMEDIA_USB3.1(V1.16.38.1)\DRIVER_WIN10

浏览(R)...

包括子文件夹(I)

→ 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择(L)
此列表将显示与该设备兼容的可用驱动程序，以及与该设备属于同一类别的所有驱动程序。

下一步(N)

取消

点击红色箭头位置

选择要为此硬件安装的设备驱动程序



请选定硬件设备的厂商和型号，然后单击“下一步”。如果手头有包含要安装的驱动程序的磁盘，请单击“从磁盘安装”。

显示兼容硬件(C)

- 型号
- Realtek PCIe 2.5 GbE 系列控制器
 - Realtek RTL8125 2.5GbE Family Controller 版本: 19.31.15.00 [2026/3/12]
 - Realtek RTL8125 2.5GbE Family Controller 版本: 19.31.15.00 [2026/3/12]
 - Realtek RTL8125 2.5GbE Family Controller 版本: 21.58.26.544 [2026/3/12]
 - Realtek RTL8125 2.5GbE Family Controller 版本: 21.58.26.544 [2026/3/12]

这个驱动程序已经过数字签名。

[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

从磁盘安装(H)...

下一步(N)

取消

点击红色箭头位置

选择要为此硬件安装的设备驱动程序

从磁盘安装

插入制造商的安装盘，然后确定已在下面选定正确的驱动器。

确定

取消

制造商文件复制来源(C):

C:\USERS\NIKOK\DESKTOP\R8125


浏览(B)...

查找文件

查找范围(I): r8125

名称	修改日期	类型
r8125.inf	2026/3/12 0:16	安装信息

选择要为此硬件安装的设备驱动程序




[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

选择要为此硬件安装的设备驱动程序




[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

3.生成副机连接用的文件 (多机子工作室需要做这一步) 普通用户跳过





打开后不会有任何弹窗




也可以主机 8125 网口和副机网口连接一根网线进行连接。


副机

1. 安装运行库





2. 测速 查看是否能够连通 (普通用户复制默认的ini文件即可)



确保文件齐全

```
WARNING: Functionality may be limited. Extended debug information disabled.
Offline symbols unavailable - file 'info.db' not found.
Reason: Could not load PDB required files - symstrv.dll/dbghelp.dll.
Initialized 64-bit Windows 10.0.19041
2026/3/13 1:52:50 [ Infor ] -> 初始化成功
Windows 10 Memory Compression Initialize #1 - SmGlobals located at: fffff80741f239c0 Pf: 2
2026/3/13 1:52:52 [ Infor ] -> 3769
2026/3/13 1:52:53 [ Infor ] -> 4514
2026/3/13 1:52:54 [ Infor ] -> 5009
2026/3/13 1:52:55 [ Infor ] -> 4907
2026/3/13 1:52:56 [ Infor ] -> 4702
```

测速成功可以了

AY 支持 99%软件，直接替换 leechcore.dll 以及 leechcore.ini 到软件根目录即可